

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**

(D Lgs 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 19/5/2023 il sottoscritto DOTT. FERRARA P.I. LUCIANOha provveduto alla:  prima verifica periodica  verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile             | <input checked="" type="checkbox"/> gru mobile                    |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta                 | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere    | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne    |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani       | <input type="checkbox"/> idroestrattore                           |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | <input type="checkbox"/>  |

Tipo gru su carro matr 2005/2/01004/COmarca HEILA mod. HLC 2000/25 nr. Fabbrica 7988/97installato/utilizzato nel cantiere/ della Ditta MOLTENI ITALIA Via Don Gnocchi INVERIGO

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Discrete, da esame a vista
- 2) Esame degli organi principali: Regolare, da esame a vista
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: hanno funzionato
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:  
Munita di CE Portata kg 1000 Montata su IVECO con targa AN 929 EZ In data 4/2023 effettuata con esito positivo indagine strutturale Vita residua anni cinque
- 5) Osservazioni: Si ricorda il rispetto dell'art 71, commi 4,7 e 8, del DLGS 81/8 e di attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nel manuale d'uso e manutenzione.  
Esibite manutenzioni effettuate Operatore formato Apparecchio di proprieta' della ditta COMO ACQUA di ora presso Molteni Italia per manutenzione ordinaria

**ESITO DELLA VERIFICA**

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza  
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Anno costruzione: 1997Data prossima verifica entro: 18/5/2024Luogo e data: INVERIGO 19/5/2023**MOLTENI ITALIA s.r.l.**

Via Don Gnocchi, 22

22044 INVERIGO (CO)

Tel. 031.682811 Fax 031.619741

Cod. Fiscale P.I.V.A. 03277930131

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Verificatore  
Nome, Cognome e QualificaRichiesta FL/ 224 /2023